

PEKOS LUX 200

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**







Ⓟ **Instrukcja montażu**

Ⓡ **Инструкция по монтажу**

Ⓡ **Istruzioni di montaggio**




Ⓚ **Návod na montáž**


Ⓡ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.






WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	571	1968	16	1
2	571	1968	16	1
3	2100	575	16	1
4	2100	575	16	1
5	1998	571	16	1
6	2022	496	16	2
7	70	1968	16	2
8	2030	495	2,5	4
9	1267	496	16	1
10	1267	496	16	1
11	571	976	16	2
12	571	976	16	1
13	240	995	16	2
14	200	400	16	2

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	200	400	16	2
16	180	918	16	2
17	408	928	2,5	2
18	130	995	16	2
19	120	400	16	2
20	120	400	16	2
21	70	918	16	2
22	408	928	2,5	2
23	100	976	16	1



K19
x...(2)

R5
x...(4)

G4
4x16 x...(28)

R4
187mm x...(8)

R3
300mm x...(6)

E9
x...(6)



E17
x...(1)

D3
x...(7)

W4
x...(130)

G8
4x25 x...(12)

H10
400mm x...(4)

C3
x...(7)

D4
x...(7)

S5
970mm x...(2)

I7a
ø18 x...(4)

I9a
ø13 x...(20)

K1
ø15x12 x...(10)

M29
x...(8)

S17
x...(20)

A1
ø7x50 x...(24)

I7b
ø18 x...(4)

I9b
ø13 x...(4)

K5
x...(8)

W2
x...(1)

S1
1995mm x...(2)

S18
x...(4)




F1
x...(8)

G6
3x13 x...(22)






B1
ø8x35 x...(72)




P4
x...(8)

G1
5x11 x...(32)



I





||

H10
400mm x...(4)




G1
5x11 x...(8)




G6
3x13 x...(2)

P4
x...(4)


S18
x...(2)

D3
x...(7)










III

H10 400mm  x...(4)	G1  5x11 x...(8)	G6  3x13 x...(2)
K1  Ø15x12 x...(2)	S18  x...(2)	D4  x...(7)

B1  Ø8x35 x...(8)








IV






V




A1 
 $\varnothing 7 \times 50$ x...(4)

W2 
 x...(1)













A1	W2
	
ø7x50 x...(12)	x...(1)
	K19
	
	x...(2)




VII














$a=b$






W4  x...(90)	S17  x...(20)	S1  1995mm x...(2)
---	--	---



VIII

















A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(4)	K5  x...(4)	K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(4)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(16)	W4  x...(20)
				W2  x...(1)

IX








M29  x...(4)		E9  x...(2)		G8  4x25 x...(4)
G1  5x11 x...(8)		H10  400mm x...(2)		G6  3x13 x...(8)

X




XI




G1  5x11 x...(8)	M29  x...(4)	E9  x...(2)	G8  4x25 x...(4)
	H10  400mm x...(2)		G6  3x13 x...(8)

XII








I9b ø13 x...(4)	I7a ø18 x...(4)	I9a ø13 x...(20)	F1 x...(8)	S5 970mm x...(2)
I7b ø18 x...(4)				




1







2





XIII






G8		C4	
4x25	x...(2)	x...(7)	x...(7)
E9		G4	
x...(1)	4x16	x...(14)	
	E17		
		x...(1)	
	G6		
	3x13	x...(2)	








XIV






G8  4x25 x...(2)	C3  x...(7)
E9  x...(1)	G4  4x16 x...(14)




XV



XVI



XVII



XVIII

