

MILO

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**








⒲ **Instrukcja montażu**

Ⓔ **Инструкция по монтажу**

Ⓘ **Istruzioni di montaggio**

Ⓐ **Návod na montáž**

Ⓓ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL Czystczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.






NL Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.


RO Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.

SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.

TR Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.





WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE










No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	410	601	22	1	
2	410	601	22	1	
3	1963	380	16	1	
4	1963	380	16	1	
5	568	371	16	1	
6	568	376	16	1	
7	1957	214	16	1	
8	1957	376	16	1	
9	358	722	2,5	1	

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
10	190	794	16	1	
11	120	350	16	1	
12	120	350	16	1	
13	100	710	16	1	
14	1992	292	2,5	2	
15	410	801	22	1	
16	434	380	16	1	
17	434	380	16	1	

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
18	768	300	16	1	
19	390	788	2,5	1	
20	1550	800	16	1	
21	359	600	22	1	



S1  x...(1)	Q8  x...(1)		Q7  x...(3)	E17  x...(2)	G6  3x13 x...(8)
N15  M4x25 x...(5)	K1  ø15x12 x...(22)	K5  x...(22)	I9  ø13 x...(5)	D3  x...(6)	C3  x...(6)
H7  x...(1)	A1  ø7x50 x...(9)	G29  6x11 x...(4)	F1  x...(4)	N7  x...(2)	I7  ø18 x...(22)
P4  x...(8)	B1  ø8x35 x...(34)	W2  x...(1)	G4  4x16 x...(12)	W4  x...(70)	

I










K1
ø15x12 x...(12)



K5
x...(12)

D3
x...(6)



B1
ø8x35 x...(12)




II








III



IV





$$a=b$$




- | | | |
|----|--|----------|
| P4 | | x...(4) |
| W4 | | x...(50) |
| S1 | | x...(1) |

V







K1 $\varnothing 15 \times 12$ x...(8)	K5 x...(8)
G29 6×11 x...(4)	B1 $\varnothing 8 \times 35$ x...(14)
P4 x...(4)	H7 x...(1)

K5



K1

B1




G29

K5

K1

P4




K5



G29

K1


P4




VI









VII



VIII



$a=b$






IX

N15
M4x25 x...(2)

Q8
x...(1)

N7
x...(2)



X


N15




M4x25

x...(3)

Q7



x...(3)



XI


A1





ø7x50

x...(2)


W2






x...(1)








XII







A1	
Ø7x50	x...(5)
W2	
	x...(1)




XIII



A1  ø7x50 x...(8)	G6  3x13 x...(16)	H7  x...(4)	K5  ø15x12 x...(8)	B1  ø8x35 x...(32)
	W2  x...(1)		K1  ø15x12 x...(8)	W4  x...(20)

XIV

E17



x...(1)


G6




3x13

x...(2)


F1




x...(4)




1




2





XV




C3  x...(6)

G4  4x16 x...(12)



XVI



17		
ø18		x...(22)
19		
ø13		x...(5)
E17		
		x...(1)
G6		
3x13		x...(2)

